

DE

Vor jeder Reparatur ist die Verarbeitungsmaschine vom Strom- und Druckluftnetz zu trennen.

EN

Disconnect electrical and pneumatic connections before making any repairs.

FR

Avant toute intervention sur la machine, déconnecter celle-ci du réseau électrique et pneumatique.

IT

Prima di ogni riparazione, scollegare la macchina di lavorazione dalla rete elettrica e dalla rete dell'aria compressa.

ES

















Antes de cualquier reparación, desconecte la máquina de montaje de la red eléctrica y de la red de tuberías de aire comprimido.

PT

Para qualquer reparo, desligar a máquina das redes elétrica e de ar comprimido.

RU


Перед любым ремонтом необходимо отключить станок от электросети и от линии подачи сжатого воздуха.





www.blum.com/compliance


www.blum.com/recycling



Tage
days
journées
giorni
días

S..... + R.....

www.blum.com/easystickreg



MZD.2500 EASYSTICK >> MINIPRESS P

MZD.5000

MZD.2000

MZD.2V0M03 Lineal L

MZV.2E00

DE

Vor jeder Reparatur ist die Verarbeitungsmaschine vom Strom- und Druckluftnetz zu trennen.

EN

Disconnect electrical and pneumatic connections before making any repairs.

FR

Avant toute intervention sur la machine, déconnecter celle-ci du réseau électrique et pneumatique.

IT

Prima di ogni riparazione, scollegare la macchina di lavorazione dalla rete elettrica e dalla rete dell'aria compressa.

ES

Antes de cualquier reparación, desconecte la máquina de montaje de la red eléctrica y de la red de tuberías de aire comprimido.

PT

Para qualquer reparo, desligar a máquina das redes elétrica e de ar comprimido.

RU

Перед любым ремонтом необходимо отключить станок от электросети и от линии подачи сжатого воздуха.

www.blum.com/compliance

www.blum.com/recycling

DE

Schrauben 2 Umdrehungen anziehen!

EN

Tighten screws 2 turns.

FR

Serrez les vis en faisant 2 tours.

IT

Dare 2 giri di vite per serrare.

ES

Apretar el tornillo con 2 vueltas.

PT

Apertar os parafusos, girando 2 voltas.

RU

Повернуть винт на два оборота

Tage

days

journées


giorni

días

S..... + R.....


www.blum.com/easystickreg

blum SA00032-1
Ref. No.: MZD.5000
Julius Blum GmbH
Industriestraße 1
6973 Innsbruck
Austria
HBM 2019W02
Made in Germany
Input: 24 V ~ 2.5 A
Consumption: 24 V ~ 2.5 A
Output: 24 V ~ 1.8 A




1


MINIPRESS M





MINIPRESS P





MINIPRESS PRO




PRO-CENTER




35 mm



2**3**

4



5





Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

